




DETAY A
ÖLÇEK 2:1KESİT B-B
ÖLÇEK 1:2

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.		RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.		APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı	AA	CR*	29.01.2021	D.H.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA
MALZEME					
CAD	TARİH	29.01.2021	İMZA	 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
	HAZIRLAYAN	Doğan HACIDARICIOĞLU			
	KONTROL	Ozan DELİMAZI			
	ONAY	BT ERTUĞRUL			
1:2	DIS GORUNUS QN 100 FC KISA GOVDE			REFERANS RESİM NO	
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3			SAYFA / TAMAMI 1/1 A3	
	ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7			RESİM NO	
	≥= 10 ±0,75 40-63 ±1 250-400 ±1,6 10-16 ±0,8 63-100 ±1,1 400-630 ±1,8 16-25 ±0,85 100-160 ±1,25 630-1000 ±2 25-40 ±0,9 160-250 ±1,4			6722312xx	

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.